

MUSTER**Kalkulation**

Kundenname: Frau Ingrid Wabbecker
Referenz-Nr.: 0131
Marke / Modell / Type: VW / Golf V 1K (2003-2008) / Golf 1.6 FSI Goal [5.2006]
Schwackecode: 10520673
Fahrzeugkennzeichen: ~~XXXXX~~
VIN Nummer:
Datum: 19.3.2015

Lacksystem: AZT EurotaxGlass` s
Hagelsystem: ETG
Arbeitszeiteinheit: 1 Std.
Währung: €

Karosserie	Art	Arbeitszeit	Verbundabzug	Arbeit	Material	
57395550	Türaussenteil vorn (R)	ER	0.50	0.70	43.15	119.00
57515550	Türinnenteil vorn (R)	ER	1.90		163.97	155.00
57391900	Türaussenteil vorn (R)					
57511900	Tür vorne aus- und einbauen (R)					
NN	Seitenaufprallschutz (R)					
70591900	Türverkleidung innen a+e (R)					
64401950	Scheibe getönt (R)					
57171950	Schloss mit Zentralverriegelung Tür (R)					
66891950	Aussenspiegelgehäuse elektr.verstellb. (R)					
NN	Stellmotor Aussenspiegel (R)					
94531900	Seitenblinker (R)					
70631900	Schale Türinnengriff (R)					
NN	Blende Türinnengriff (R)					
NN	Seitenaufprallschutz (R)	ER	0.00	0.20		31.30
	Anmerkung (Zeit) Eigenerhebung (Netto)					
NN	Türdichtung aussen (R)	ER	0.00	0.30		25.10
	Anmerkung (Zeit) Eigenerhebung					
64451950	Fensterführung (R)	ER	0.00	1.10		39.75
66215500	Stossleiste Tür (R)	ER	0.00	0.30		12.40
NN	Abdeckung Türschloss (R)	ER	0.10	0.70	8.63	3.50
	Anmerkung (Zeit) Eigenerhebung					
57171950	Schloss mit Zentralverriegelung Tür (R)	ER	0.00	0.80		106.50
57251500	Schlossraste Tür (R)	ER	0.20		17.26	6.60
58395550	Türaussenteil hinten (R)	ER	0.50 *	0.70	43.15	119.00
NN	Seitenaufprallschutz (R)					
58515550	Türinnenteil hinten (R)	ER	1.90		163.97	155.00
58391950	Türaussenteil hinten (R)					
58511900	Tür hinten aus- und einbauen (R)					
70731900	Türverkleidung innen aus- und einbauen (R)					
64601950	Scheibe getönt (R)					
58111900	Türaussengriff (R)					
70631900	Schale Türinnengriff (R)					
NN	Türdichtung aussen (R)	ER	0.30		25.89	29.55
	Anmerkung (Zeit) Eigenerhebung					
64651950	Fensterführung (R)	ER	0.00	1.20		93.90
66415510	Stossleiste Tür (R)	ER	0.00	0.30		10.10
58111900	Türaussengriff (R)	ER	0.00	0.20		25.95
NN	Einstiegsschweller innen	I	1.20		103.56	0.00

51425560	(R) Mittelsäule innen (R) Anmerkung (Zeit) Nettozeiten	ER	2.50	215.75	137.50
Arbeit				785.33	
Material					1.070.15
Total Karosserie				€ 1.855.48	

Nebenarbeiten		Art	Arbeitszeit	Verbundabzug	Arbeit	Material
NN	Hohlraumkonservierung Beide Türen rechts	ER	0.80		64.24	29.80
Arbeit					64.24	
Material						29.80
Total Nebenarbeiten				€ 94.04		

Lackierung		Lackart	Lackstufe	Arbeitszeit	Arbeit	Material
Tür vorn komplett F (R)		200	I	1.40	137.62	60.51
Türinnenteil vorn K (R)		200	I	0.90	88.47	29.82
Türleiste vorn (R)		200	K1R	0.30	29.49	3.08
B-Säule (R)		200	I	1.40	137.62	21.02
Tür hinten komplett F (R)		200	I	1.20	117.96	47.36
Türinnenteil hinten K (R)		200	I	0.90	88.47	23.68
Türleiste hinten (R)		200	K1R	0.30	29.49	2.31
Türgriff hinten (R)		200	K1R	0.30	29.49	1.54
Schweller (R)		200	III	1.10	108.13	20.20
Seitenwand hinten komplett K (R)		200	B	0.60	58.98	23.63
Vorb. Blech (am Fahrzeug mit Vorlackieren)		200	L	2.10	206.43	36.20
Vorb. Kunststoff (Verbundarbeit)		200	L	0.50	49.15	7.80
Lackanmischung mit Mischanlage (1)			L	0.30	29.49	0.00
Farbmuster erstellen (1)			L	0.30	29.49	2.30
Arbeit					1.140.28	
Material						279.45
Total Lackierer				€ 1.419.73		

Zusammenfassung		Lohn	Arbeitszeit	Arbeit	Material
Karosserie		86.30	9.10	785.33	1.070.15
Nebenarbeiten		80.30	0.80	64.24	29.80
Lackierer		98.30	11.60	1.140.28	279.45
Klein- und Verbrauchsmaterial (2.00 %)					22.00
Total Arbeit				1.989.85	
Total Material					1.401.40
Reparaturkosten exkl. MwSt.					3.391.25
MwSt. (19.00 %)					644.34
Reparaturkosten inkl. MwSt.				€ 4.035.59	

Teilenamen / Position / Nr.	Teile-Nr.	Alte Teile-Nr.	Material
-----------------------------	-----------	----------------	----------

Türaussenteil vorn	1K4831106G	119.00
Türinnenteil vorn	1K4831302AB	155.00
Seitenaufprallschutz	1K4831506D	31.30
Türdichtung aussen	1K4837702B9B9	25.10
Fensterführung	1K4837432E5AP	39.75
Stossleiste Tür	1K4853516B9B9	12.40
Abdeckung Türschloss	1K0837350A	3.50
Schloss mit Zentralverriegelung	3D1837016AC	106.50
Tür		
Schlossraste Tür	3B0837033AJ	6.60
Türaussenteil hinten	1K6833106J	119.00
Türinnenteil hinten	1K6833302AA	155.00
Türdichtung aussen	1K6839702F9B9	29.55
Fensterführung	1K6839432G5AP	93.90
Stossleiste Tür	1K48537549B9	10.10
Türaussengriff	3B0837205F3FZ	25.95
Mittelsäule innen	1K4809220	137.50
Hohlraumkonservierung	KET	29.80 *
Total Ersatzteile		€ 1.099.95

Achtung: Die aufgeführten Ersatzteilnummern dienen nur zur Information und sind NICHT für die Bestellung von Ersatzteilen geeignet.

ÜBERPRÜFT
Von SV-Büro, 10:01, 19.03.2015

Teilenamen / Position / Nr.	Arbeitspositionsnr.
Türaussenteil vorn	57395550+57391900
Türinnenteil vorn	57515550+57511900
Seitenaufprallschutz	
Türdichtung aussen	
Fensterführung	64451950+57391900
Stossleiste Tür	66215500
Abdeckung Türschloss	
Schloss mit Zentralverriegelung	57171950+57391900
Tür	
Schlossraste Tür	57251500
Türaussenteil hinten	58395550+58111900+58391950
Türinnenteil hinten	58515550+58511900
Türdichtung aussen	
Fensterführung	64651950+58391900
Stossleiste Tür	66415510
Türaussengriff	58111900
Einstiegsschweller innen	
Mittelsäule innen	51425560
Hohlraumkonservierung	

Abkürzungen	Beschreibung
*	Preis oder Zeit wurden manuell verändert
R	RECHTS
ER	Erneuern
I	Instandsetzen
NN	Keine Ersatzteilnummer

Lackart	Lackstufe, Verfahren, Methode
I	Neuteil E+M
200	2-Schicht
K1R	Grundiert / roh, nur Haftvermittler
III	Reparatur bis 50%

Ausgewählte Kriterien

Zentralverriegelung

Koeffizienten

Lackmaterialindex	100.000 %
Teileindex	100.000 %

EUROTAXGLASS` S übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf Herstellerangaben beruhenden Daten.